

Dachloggien – Weigandufer 9, 5. OG
Istzustand vom 19.06.2024


Fotodokumentation


Objekt: Weigandufer 9, 12045 Berlin

Bereich: Dachloggien Vorderhaus 5. OG straßenseitig Weigandufer

Maßnahme: Instandsetzung der Dachabdichtung







Mieterin Rebmann – Elbestr. 19, 4. OG, 1. WE von links





















Mieterin Cattan – Elbestr. 19, 4. OG, Seitenflügel rechts






















Mieterin Luczyncska – Elbestr. 19, 4. OG, 3. WE von links





























Mieter Beres – Elbestr. 19, 4. OG, 2. WE von links

